

Detektor D-Tek Select nereaguje na kontrolní únik Refco TL 5

Firma Refco dodává kontrolní únik TL-5, kterým je možné zkoušet citlivost detektorů úniku chladiva. Špičkový detektor firmy INFICON D-Tek Select však na tento kontrolní únik nereaguje.

Vysvětlení :

Kontrolní únik REFCO TL 5 vyrábí Institut Luft und Kältetechnik v Drážďanech. Náplň detekční látky je chemikálie, která je svými vlastnostmi podobná chladivům. Neobsahuje však chladivo R134a. Běžné detektory na tuto látku reagují.

Detektor D-Tek Select však pracuje na principu infračerveného spektra. Detekční látka v úniku TL 5 má však jiné spektrum než mají chladiva a proto detektor nereaguje.

V tomto případě je nutné použít kalibrovaný kontrolní únik obsahující chladivo (4170.001)

Kalibrovaný kontrolní únik
4170.001



FUNGUJE

Kalibrovaný kontrolní únik
Refco TL 5



NEFUNGUJE