

Seznam závad Tecumseh

Kód závady	Popis
010112	<i>Kompresor poškozen zákazníkem</i>
010116	Nový kompresor bez ochrany atmosféry
020102	<i>Poškozená(ohnutá) sací trubka(test není možný)</i>
021223	<i>Poškozená výtlačná trubka(test není možný)</i>
030103	Zkrat na kostru bez jiných závad
030106	Zkrat na kostru bez vlivu zákazníka
030120	<i>Zkrat na kostru, pod napětím ve vakuu</i>
030207	Zkrat na kostru - shořelé vinutí fáze
030208	Zkrat na kostru- na storové plechy
030304	Zkrat hlavního vinutí- izolace vinutí porušena, kyseliny
030305	Zkrat hlavního vinutí- v důsledku přehřátí
030308	Zkrat hlavního vinutí-na statorové plechy
030404	Zkrat pomocného vinutí, klixon v pořádku.
030408	Zkrat pomocného vinutí- na statorové plechy
040102	Zablokovaný rotor
040105	Zablokovaný rotor- kliková hřídel
040106	Zablokovaný rotor, kliková hřídel, cizím tělesem.
040107	Zablokovaný rotor- zadřené ojniční ložisko
040108	Zablokovaný rotor- zadřený píst ve válci
040109	Zablokovaný rotor-zadřený pístní čep
040110	Zablokovaný rotor- cizí těleso
040118	Zadřený- bez oleje nebo málo oleje
040123	Zablokovaný rotor- zlomená ojnice
040125	Zablokovaný rotor-zadřené ložisko/kliková hřídel
040130	Mechanicky zablokovaný kompresor
040330	<i>Zadřený ojniční čep, zlomená ojnice</i>
060201	Prasklá pružina uchycení kompresoru
060203	Vadné uchycení pružin
090107	Vnitřní netěsnost, těsnění ventl.desky, Zlomené ventily ventilové desky.
090109	<i>Ventilová deska, zlomené ventily, kapalinový ráz</i>
090111	<i>Vnitřní netěsnost- spálený olej na ventilech ventil.desky</i>
090112	Vnitřní netěsnost, nečistoty pod ventilovou deskou.
090119	<i>Vnitřní netěsnost, sací ventil-kapalinový ráz</i>
100105	Vadná elektroinstalace
100301	Vadné rozběhové relé
100401	Vadný běhový kondenzátor
100411	Vadný rozběhový kondenzátor
110105	Charakter. Hluk při chodu se vzduchem
110203	<i>Barvivo v oleji</i>
120203	<i>Kapalinové rázy- vrypy a na povrchu klikové hřídele</i>
130103	Zlomená pojistná závlačka v kompresoru
140102	<i>Utržený kabel ventilátoru- zkouška není možná</i>
140202	Ventilátor se zadírá(běží těžce)
140205	Hlučný ventilátor

Seznam závad Tecumseh, které se týkají zákazníků.

Na tyto závady se nevztahuje záruka

Stav:05/2023