

## Danfoss - presostaty řady KP



Termostaty KP se vyznačují velmi rychlou reakcí na změnu tlaku. Kontrola elektrického stavu je možná bez jakéhokoliv nářadí. Podle objednáčíslo mají presostaty jeden z pěti různých typů kontaktů.

Kontakty: 10-16 A 400V, 50 Hz, 12W 220Vss  
 Rozsah okolních teplot: -40°C ÷ +65°C (až+85°C po dobu 2h)  
 s atestem DIN: -25°C ÷ +65°C (až+85°C po dobu 2h)  
 Maximální pracovní přetlak: NK= 17bar, VK = 35 bar

Elektrické krytí: IP 33 standardně, IP 44 s vrchním krytem  
 IP 55 s ochranným krytem -příslušenství  
 presostat musí být namontován na konzoli  
 šroubení 7/16" UNF 20, letovací ø 6mm



### Tabulka technických údajů:

Typ	Danfoss	Schiessl	Nízkotlaký bar		Vysokotlaký bar		Reset	Připojení
			rozsah	difer.	rozsah	difer		
<b>Vysokotlaký VK</b>								
KP5	60-1171	284.0413			8÷32	1,8÷6,0	auto	šroub.
KP5	60-1177	284.0458			8÷32	1,8÷6,0	auto	let.
<b>Nízkotlaký NK</b>								
KP1	60-1101	284.0401	-0,2÷ +7,5	0,7÷4,0			auto	šroub
KP1	60-1110	284.0455	-0,2÷ +7,5	0,7÷4,0			auto	let
KP1	60-1103	284.0402	-0,9÷ +7,0	0,7 pevná			auto	šroub
<b>Kombinovaný NK/VK</b>								
KP15	60-1249	284.0452	-0,2÷ +7,5	0,7÷4,0	8÷32	4 pevná	auto	let.
KP15	60-1243	284.0460	-0,2÷ +7,5	0,7÷4,0	8÷32	4 pevná	auto/man	šroub
KP15	60-1154	284.0415	-0,2÷ +7,5	0,7÷4,0	8÷32	4 pevná	kontrol.	šroub
<b>Kombinovaný NK/VK kontrolní</b>								
K17W	60-1275	284.0412	-0,2÷ +7,5	0,7÷4,0	8÷32	4 pevná	auto	šroub.
<b>Vysokotlaký VK pojistný</b>								
KP7BS	60-1200	284.0410	8÷32	4 pevná	8÷32	4 pevná	man	šroub
<b>Vysokotlaký VK pro R410A</b>								
KP6W	60-519066	2840.003			8-42	4-10	auto	šroub
KP6W	60-519166	2840.004			8-42	6 pevná	man	

**Poznámka:** Presostaty se zlatými kontakty - obdat' se na nejbližší pobočku Schiessl, s.r.o