



## Servisní termostaty *Varifix*

Řada 11 typů servisních termostatů Varifix slouží jako náhrada nepřeberné řady termostatů Ranco K50- K60. Každé oblasti použití je přiřazen jeden typ servisního termostatu Varifix, který svým pracovním rozsahem pokryje všechny termostaty dané skupiny.

Např. Varifix VI 112 nahradí jakýkoliv typ termostatu K59 (chladničky s cyklickým odtáváním). Příslušnost Varifixu k dané skupině je dána typovým označením termostatu, které začíná číslem skupiny.

Např. Varifix VI112 má označení K59-2xxxx-xx

### Tabulka technických hodnot

Service Thermostat Nr.	Anwendung	Drehknopfstellung °C						Abtau- begren- zung	Kapillar- rohrlänge mm
		Kalt (7)		Normal (4)		Warm (1)			
		Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein		
VC 101	**Kühlschrank	-22,5	-12	-12,5	-4,5	-5	+2		1200
VA 102	Absorber- Kühlschrank	-18	-14,5	-7	-4,5	+1,5	+3,5		1200
VF 103	Gefriermöbel	-32	-25	-23,5	-18	-16,5	-12		2000
VP 104	**Kühlschrank Abtau-Druckknopf	-19	-7,5	-15	-4,5	-11	-1	+7,5	1600
VS 105	Gefriermöbel- Signal aktiv	-34	-27	-24	-18,5	-16,5	-12		2000
VR 106	Gefriermöbel- Signal passiv	-32	-25	-26	-20	-20	-15		2000
VB 107	Wasserkühler	-3	+2	+3	+7,5	+8,5	+12,5		2000
VI 109	Kühlmöbel zyklische Abtauung	-21	+4,5	-13,5	+4,5	-6,5	+4,5		2000
VC 110	*Kühlschrank- Flaschenkühler	-12	-4	-7	±0	-2,5	+4		2000
VP 111	***Kühlschrank Abtau-Druckknopf	-31	-19	-23	-13	-13	-5	+5	1500
VI 112	**** Kühlschrank zyklische Abtauung	-28	+5	-19	+5	-11	+5		1500




## Termostaty pro chladničky MINSK

Servisní termostaty Varifix pro chladničky MINSK lze objednávat pod těmito objednávacími čísly:

2820.2312	Ranco K50 pro M12 a M16	kapilára 1300mm	nahrazuje TAM 112-1
2820.2313	Ranco K59-spec. pro M15	kapilára 1500mm	nahrazuje TAM 133-1/2

Oba typy termostatů jsou včetně upevňovací sady MINSK.

Každý servisní termostat Varifix je dodáván s upevňovací sadou.



2820.2311	Termostat K59-2805 kap.1500mm (VI112)
2820.2312	K50-P1464-000 (MINSK 12+16)
2820.2313	K59-P1738-000 (MINSK 15)

