

Snímače a převodníky tlaku

Elektronické snímače a převodníky tlaku snímají měřený tlak média v zařízení a převádí ho na lineární, elektrický signál, který je snímán příslušným elektronickým regulátorem.

Výstupní signál: 4 ÷ 20mA lineární Elektrické krytí IP 65



Alco- snímače a převodníky tlaku PT4

| Typ | Schiessl | Rozsah bar | Max.prac.tlak bar |
|---------|----------|------------------------|-------------------|
| PT5-07M | 272.6164 | -0,8 ÷ +7,0 | 25,0 |
| PT5-18M | 272.6165 | 0,0 ÷ +18,0 | 33,0 |
| PT5-30M | 272.6166 | 0,0 ÷ +30,0 | 33,0 |
| PT5-50M | 272.6167 | 0,0 ÷ +50,0 | 50,0 |
| PT4-M15 | 272.6161 | Kabel propojovací 1,5m | |
| PT1-M30 | 272.6162 | Kabel propojovací 3,0m | |

Poznámka: Napájení: 7-30V DC (ss), připojení: závit 7/16"UNF -vnitřní,



Dixell-snímače a převodníky tlaku PP

| Typ | Schiessl | Rozsah bar | Zkušební tlak bar |
|-------|----------|------------|-------------------|
| PP-07 | 297.3412 | -0,5 ÷ 7,0 | 25,0 |
| PP12 | 297.3416 | 0,0 ÷ 11,0 | 25,0 |
| PP30 | 297.3413 | 0,0 ÷ 30,0 | 45,0 |

Poznámka: Napájení: 8 ÷ 28V DC (ss), Připojení: závit 7/16"UNF vnější



Eliwell-snímače a převodníky tlaku EWPA

| Typ | Schiessl | Rozsah bar | Max. tlak bar |
|----------|----------|------------|---------------|
| EWPA 007 | 272.1721 | -0,5 ÷ 7,0 | 20,0 |
| EWPA 030 | 272.1729 | 0,0 ÷ 30,0 | 100,0 |

Poznámka: Napájení: 8 ÷ 28V DC (ss), Připojení: závit 7/16"UNF vnější

