

## **ES Prohlášení o shod 2018**

V souladu s ust. §13 odst. 2. zákona 22/1997Sb., zákona . 21/2003 Sb.  
A evropské směrnice .89/686/EHS ve znění pozdějších předpisů

|   |  |
|---|--|
| Dovozce:  | <b>LG Electronics Polska Sp. z o.o. odštěpný závod<br/>českomoravská 2420/15<br/>190 93. Praha 9</b>   |
| Výrobce:  | <b>LG Electronic Inc.<br/>LG Twin Towers<br/>20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu<br/>Seoul, Korea 150-721</b>  |
| Výrobek:  | Klimatizační jednotky : Multi<br>kanálové, nástenné, flexi, kazetové, konzole  |
| Popis výrobku:  | Vnitřní jednotka ve spojení s vnější jednotkou je výrobek určený<br>pro realizaci samostatných jednotek pro chlazení vzduchu v budovách<br>sídel a obchodů, restaurací, bar apod. Systém sestává z<br>instalovaných jednotek ( vnější a vnitřní) |
| Výše uvedené výrobky<br>splňují požadavky těchto<br>zákonů a předpisů                             | NV 163/2002Sb, NV 616/2006sb, NV24/2003sb, 17/2003sb v platném<br>znění  |
| Seznam technických a<br>Harmonizovaných<br>Technických<br>Norm použitých při<br>Posuzování shody: | NV 163/2002 Sb., EN 292-1, EN292-2,<br>SN ISO 5149, SN ISO 5149, SN EN 953<br>zákon 86/2002 Sb. SN EN ISO 12100-1, SN EN ISO 12100-2<br>SN EN 953, SN EN 5149, SN EN 60335-1, SN EN 60335-2-40<br>SN ISO 3746, SN EN ISO 11202                   |
| Postupy použité při<br>prokazování shody:   | § 12 odst.3) písm. b zákona 22/1997 Sb., v pl. znění<br>§ 7NV 163/2002 Sb., v pl. znění  |
| Údaje o autorizované<br>Osobě, která se účastnila<br>Posuzování shody:                            | Strojírenský zkušební ústav s.p. AO 202<br>Hudcova 56b<br>621 00 Brno  |
| Dokumenty použité<br>při posuzování shody:  | Záverečný protokol o zkoušce typu . O-39-01186-15 až<br>O-39-01197-15<br>ze dne 30.12.2017, platný do 31.12.2018<br>vystavil: SZÚ s.p. AO 202  |



## LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod

Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9, Česká republika  
T.+420 234 094 600 | www.lge.cz

| MULTI      |              |
|------------|--------------|
| MU2M15.UL4 | MA09AH1.NF1  |
| MU2M17.UL4 | MA12AH1.NF1  |
| MU3M19.UE4 |              |
| MU3M21.UE4 | MT09AH.NU1   |
| MU4M25.U44 | MT11AH.NU1   |
| MU4M27.U44 | MT06AH.NR0   |
| MU5M30.U44 | MT08AH.NR0   |
| MU5M40.UO2 |              |
|            | CT09.NR2     |
| FM40AH.UO2 | CT12.NR2     |
| FM48AH.U32 | CT18.NQ4     |
| FM56AH.U32 | CT24.NP4     |
| FM41AH.U32 |              |
| FM49AH.U32 | CM18.N14     |
| FM57AH.U32 | CM24.N14     |
|            |              |
| PM05SP.NSJ | CB09L.N12    |
| PM07SP.NSJ | CB12L.N22    |
| PM09SP.NSJ | CB18L.N22    |
| PM12SP.NSJ | CB24L.N32    |
| PM15SP.NSJ |              |
| PM18SP.NSK | CV09.NE2     |
| PM24SP.NSK | CV12.NE2     |
|            | CV18.NJ2     |
| DM07RP.NSJ | CV24.NJ2     |
| DM09RP.NSJ |              |
| DM12RP.NSJ | CQ09.NA0     |
| DM18RP.NSK | CQ12.NA0     |
| DM24RP.NSK | CQ18.NA0     |
|            |              |
| AM07BP.NSJ | distributory |
| AM09BP.NSJ | PMBD3620     |
| AM12BP.NSJ | PMBD3630     |
| AM18BP.NSK | PMBD3640     |
| AM24BP.NSK |              |
|            | PMBL5620     |
|            | PMBL1203F0   |
|            |              |



## LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod

Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9, Česká republika  
T. +420 234 094 600 | www.lge.cz

My LG Electronics Polska Sp. z o.o. odštěpný závod jako dovozce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle NV 163/2002 Sb., v platném znění, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že byla přijata opatření, která zabezpečí shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Praze dne 30.12.2017



Razítko, podpis